

Ocena Techniczna

Przedmiotem oceny stanu technicznego jest rozkładarka do asfaltu Dynapac F-12 numer seryjny 754159 z roku 1995:

Na podstawie dostarczonej dokumentacji serwisowej oraz kosztorysu naprawy, sporządzono poniższą opinię dotyczącą stanu technicznego maszyny oraz zasadności przeprowadzenia jej naprawy.

1. Stan techniczny maszyny:

W trakcie regulacji rozkładarki stwierdzono znaczne zużycie elementów roboczych, w szczególności siłowników rozsuwnych stołu, które na dzień dzisiejszy są niedostępne w magazynie — ich cena i dostępność są jedynie na zapytanie. Dodatkowo zdiagnozowano liczne wycieki z układu hydraulicznego oraz przekładni pomp, których usunięcie wiąże się z koniecznością demontażu podzespołów. Stwierdzono także wewnętrzne rozszczelnienie pomp, co skutkuje przedostawaniem się oleju do innych części maszyny, oraz znacznym spadkiem mocy na tzw. ślimakach.

2. Kosztorys naprawy:

Łączny koszt potrzebnych części i robocizny wynosi wstępnie około 153 307,00 zł netto (wycena z roku 2024 z załączniku), przy czym niektóre komponenty wymagają sprowadzenia na zamówienie z przewidywanym czasem oczekiwania do 3 miesięcy (np. siłowniki stołu oraz palnik).

Stan techniczny maszyny wskazuje na znaczne zużycie eksploatacyjne oraz wieloletni brak modernizacji. Zakres koniecznych napraw jest bardzo szeroki, części są trudno dostępne. Koszty naprawy są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do aktualnej wartości rynkowej maszyny.

Rekomendacja:

Zalecam sprzedaż maszyny w cenie 50 tys. zł



STARSZY MISTRZ

Artur Włodarczyk











